

Gebotsformular

AHG
Autohaus Gallinchen GmbH



Pos.-Nr.	Sachanl.-Nr.	Standort	Stück	Bezeichnung	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung	Bemerkung, Vertragsnummer usw.	Gebot Netto + 18% Gebühr + 19% Mwst.
1	60	03051 Cottbus	1	PKW	Mercedes Benz	B 170	2007	EZ: 01.06.2007, Ident-Nr.: WDD2452321J245568, Kilometerstand abgelesen: 131.435, HU/AU: 07/2024, Kraftstoffart: Benzin, Hubraum: 1699 ccm, Leistung: 85 kW, Glasdach, Schaltgetriebe, ele. Fenster vorne, ele. Anklappbare Außenspiegel, Multifunktionslenkrad, Tempomat, Klimaanlage, PDC, AHK, lange Standzeit, Bremsen verrostet, Batterie leer, Lackschaden hinten links	2x Schlüssel, ZB I, ZB II	
2	60	03051 Cottbus	1	PKW	Ford	EcoSport	2019	EZ: 16.05.2019, Ident-Nr.: WF01XXERKIJG67112, Kilometerstand abgelesen: 40.519, HU/AU: unbekannt, Kraftstoffart: Benzin, Hubraum: 998 ccm, Leistung: 92 kW, Fahrzeug ist aufbereitet, Schaltgetriebe, Multifunktionslenkrad, Schaltgetriebe, PDC, Klimaanlage, Scheibenheizung, Lenkradheizung, Sitzheizung, Delle hinten links, Motorkontrolleuchte, Batterie leer	2x Schlüssel, ZB II	
3	60	03051 Cottbus	1	PKW	Kia	Ceed	2009	EZ: 08.09.2009, Ident-Nr.: U5YFF23229L043272, Kilometerstand abgelesen: 116.212, HU/AU: 08/24, Kraftstoffart: Benzin, Hubraum: XXX, Leistung: 93 kW, Multifunktionslenkrad, Klimaanlage, Schaltgetriebe, Kupplung nicht trettbar/ tritt nicht, Motor läuft	2x Schlüssel	
4	60	03051 Cottbus	1	PKW	Mercedes Benz	A 160	2010	EZ: 12.05.2010, Ident-Nr.: WDD1690311J853805, Kilometerstand abgelesen: 160.000, HU/AU: 07/25, Kraftstoffart: Benzin, Hubraum: 1498 ccm, Leistung: 70 kW, AHK, Multifunktionslenkrad, Schaltgetriebe, ele. Fensterheber, Lichtautomatik, Sitzheizung, Klimaanlage, Heckscheibenwischer fehlt, Delle Motorhaube vorne	2x Schlüssel, ZB I, ZB II	
5	60	03051 Cottbus	1	Abschleppwagen	Peugeot	Boxer	2012	Aufbau: Mark. Jotha Mod. JTX 45 Ident-Nr. 20120502 Bj. 2012, Nutzlast 2100 kg,		

Gebotsformular

AHG
Autohaus Gallinchen GmbH



Pos.-Nr.	Sachanl.-Nr.	Standort	Stück	Bezeichnung	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung	Bemerkung, Vertragsnummer usw.	Gebot Netto + 18% Gebühr + 19% Mwst.
6	60	03051 Cottbus	1	PKW	Renault	Fluence	2013	EZ: 20.08.2012, Ident-Nr.: VF1LZB10546202238, Kilometerstand abgelesen: 119.307, HU/AU: 07/25, Kraftstoffart: Benzin, Hubraum: 1598 ccm, Leistung: 82 kW, Multifunktionslenkrad, Schaltgetriebe, Klimaanlage, Kratzer vorne rechts und links, springt schwer an	2x Schlüssel, ZB II	
7	60	03051 Cottbus	1	Transporter	Renault	Kangoo	2014	EZ: 12.11.2014, Ident-Nr.: VF1FW18C551293104, Kilometerstand abgelesen: unbekannt, HU/AU: 05/25, Kraftstoffart: Diesel, Hubraum: 1461 ccm, Leistung: 66 kw, Regaleinbau Mark. Sortimo 2 Regale nicht verschraubt doppelter Boden mit 2 Ausziehschubladen, AHK, Türen hinten verglast, PDC hinten, Batterie leer, Türschloss Fahrerseite defekt, nicht gestartet/ geöffnet	2x Schlüssel, ZB I, ZB II	
8	60	03051 Cottbus	1	PKW	Renault	Twingo		EZ: 24.11.2015, Ident-Nr.: VF1AHB10553562976, Kilometerstand abgelesen: 31.750, Riemen ausgebaut, Batterie leer, springt nicht an, Schweller an Wagenheber Aufnahme beidseitig eingedrückt	2x Schlüssel	
9	60	03051 Cottbus	1	PKW	Volkswagen	Golf	2008	EZ: 15.05.2008, Ident-Nr.: WVVWZZZ1KZ8W298337, Kilometerstand abgelesen: 210.510, HU/AU: 07/25, Kraftstoffart: Benzin, Hubraum: 1390 ccm, Leistung: 59 kW, Schaltgetriebe, beheizte Außenspiegel, ele. Fensterheber vorne, Lichtautomatik, Tempomat, Klimaanlage, Rostansätze an den Schwellern	1x Schlüssel, ZB I, ZB II	
10	60	03051 Cottbus	1	PKW	Volkswagen	Polo		Ident-Nr.: WVVWZZZ9NZZY0951528, GOAL Ausstattung, Klimaanlage, Tempomat, Sitzheizung, Schweller beidseitig durchgerostet, starke Beschädigungen und Kratzer rundherum, Batterie leer, Servolenkung nicht funktionsfähig	2x Schlüssel	

Gebotsformular

AHG
Autohaus Gallinchen GmbH



Pos.-Nr.	Sachanl.-Nr.	Standort	Stück	Bezeichnung	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung	Bemerkung, Vertragsnummer usw.	Gebot Netto + 18% Gebühr + 19% Mwst.
11	60	03051 Cottbus	1	PKW	Volkswagen	Polo	2007	EZ: 08.05.2007, Ident-Nr.: WVWZZZ9NZ7DO63940, Kilometerstand abgelesen: 112.900, HU/AU: 08/24, Kraftstoffart: Benzin, Hubraum: 1198 ccm, Leistung: 47 kW, Schaltgetriebe, Sitzheizung, Klimaanlage, beheizte Außenspiegel, Schweller links vorne und hinten verrostet, Schweller rechts vorne angerostet	2x Schlüssel, ZB i, ZB II	
12	60	03051 Cottbus	1	Abschleppwagen	Eder/ Volkswagen	Speeder 2/ T6	2019	KZ: CB-AG 34, EZ: 05.09.2019, Ident-Nr.: WV3ZZZ7JZKX026091, Kilometerstand abgelesen: 118.107, HU/AU: 09/25, Kraftstoffart: Diesel, Hubraum: 1968 ccm, Leistung: 110 kW, zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg, Luftfahrwerk, Lichtautomatik, Automatikgetriebe, Klimaanlage, nachgerüstetes Navi, Tempomat, Aufbau: Fabr. Eder Mod. Algema VW T6 EK Ident-Nr.: 52927 Alu Boden, Anhängersteckdose vorne, Verladekugel vorne, Leuchenträger mit Warnleuchten, Arbeitsscheinwerfer, Panoramaspiegel, E-Winde 2.269 - 3.630 kg Zugkraft, Windenseil Kunststoff 15 Meter, Funkfernbedienung für Winde, Ladeschienen ausziehbar über komplette breite, Werkzeugbox links u. rechts, Anhängervorrichtung abnehmbar, Motorkontrollleuchte verringerte Gasannahme und kein Schalten (siehe Fehlerdiagnose), Bremsen verrostet, Beleuchtung Kennzeichen defekt, Beleuchtung Positionslicht hinten rechts defekt	2x Schlüssel	