

Gebotsformular
AHG
 Autohaus Gallinchen GmbH


Pos.- Nr.	Sachanl.- Nr.	Standort	Stück	Bezeichnung	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung	Bemerkung, Vertragsnummer usw.	Gebot Netto + 18% Gebühr + 19% MwSt.
1	60	03051 Cottbus	1	PKW	Mercedes Benz	B 170	2007	EZ: 01.06.2007, Ident-Nr.: WDD2452321J245568, Kilometerstand abgelesen: 131.435, HU/AU: 07/2024, Kraftstoffart: Benzin, Hubraum: 1699 ccm, Leistung: 85 kW, Glasdach, Schaltgetriebe, ele. Fenster vorne, ele. Anklappbare Außenspiegel, Multifunktionslenkrad, Tempomat, Klimaanlage, PDC, AHK, lange Standzeit, Bremsen verrostet, Batterie leer, Lackschaden hinten links	2x Schlüssel, ZB I, ZB II	
2	60	03051 Cottbus	1	PKW	Kia	Ceed	2009	EZ: 08.09.2009, Ident-Nr.: U5YFF23229L043272, Kilometerstand abgelesen: 116.212, HU/AU: 08/24, Kraftstoffart: Benzin, Hubraum: XXX, Leistung: 93 kW, Multifunktionslenkrad, Klimaanlage, Schaltgetriebe, Kupplung nicht trettbar/ tritt nicht, Motor läuft	2x Schlüssel	
3	60	03051 Cottbus	1	PKW	Mercedes Benz	A 160	2010	EZ: 12.05.2010, Ident-Nr.: WDD1690311J853805, Kilometerstand abgelesen: 160.000, HU/AU: 07/25, Kraftstoffart: Benzin, Hubraum: 1498 ccm, Leistung: 70 kW, AHK, Multifunktionslenkrad, Schaltgetriebe, ele. Fensterheber, Lichtautomatik, Sitzheizung, Klimaanlage, Heckscheibenwischer fehlt, Delle Motorhaube vorne	2x Schlüssel, ZB I, ZB II	
4	60	03051 Cottbus	1	PKW	Renault	Fluence	2013	EZ: 20.08.2012, Ident-Nr.: VF1LZB10546202238, Kilometerstand abgelesen: 119.307, HU/AU: 07/25, Kraftstoffart: Benzin, Hubraum: 1598 ccm, Leistung: 82 kW, Multifunktionslenkrad, Schaltgetriebe, Klimaanlage, Kratzer vorne rechts und links, springt schwer an	2x Schlüssel, ZB II	
5	60	03051 Cottbus	1	Transporter	Renault	Kangoo	2014	EZ: 12.11.2014, Ident-Nr.: VF1FW18C551293104, Kilometerstand abgelesen: unbekannt, HU/AU: 05/25, Kraftstoffart: Diesel, Hubraum: 1461 ccm, Leistung: 66 kw, Regaleinbau Mark. Sortimo 2 Regale nicht verschraubt doppelter Boden mit 2 Ausziehschubladen, AHK, Türen hinten verglast, PDC hinten, Batterie leer, Türschloss Fahrerseite defekt, nicht gestartet/ geöffnet	2x Schlüssel, ZB I, ZB II	
6	60	03051 Cottbus	1	PKW	Renault	Twingo		EZ: 24.11.2015, Ident-Nr.: VF1AHB10553562976, Kilometerstand abgelesen: 31.750, Riemen ausgebaut, Batterie leer, springt nicht an, Schweller an Wagenheber Aufnahme beidseitig eingedrückt	2x Schlüssel	
7	60	03051 Cottbus	1	PKW	Volkswagen	Golf	2008	EZ: 15.05.2008, Ident-Nr.: WVWZZZ1KZ8W298337, Kilometerstand abgelesen: 210.510, HU/AU: 07/25, Kraftstoffart: Benzin, Hubraum: 1390 ccm, Leistung: 59 kW, Schaltgetriebe, beheizte Außenspiegel, ele. Fensterheber vorne, Lichtautomatik, Tempomat, Klimaanlage, Rostansätze an den Schwellern	1x Schlüssel, ZB I, ZB II	

Gebotsformular

AHG
Autohaus Gallinchen GmbH



Pos.- Nr.	Sachanl.- Nr.	Standort	Stück	Bezeichnung	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung	Bemerkung, Vertragsnummer usw.	Gebot Netto + 18% Gebühr + 19% Mwst.
8	60	03051 Cottbus	1	PKW	Volkswagen	Polo		Ident-Nr.: VVVZZZ9NZZY0951528, GOAL Ausstattung, Klimaanlage, Tempomat, Sitzheizung, Schweller beidseitig durchgerostet, starke Beschädigungen und Kratzer rundherum, Batterie leer, Servolenkung nicht funktionsfähig	2x Schlüssel	
9	60	03051 Cottbus	1	PKW	Volkswagen	Polo	2007	EZ: 08.05.2007, Ident-Nr.: VVVZZZ9NZ7DO63940, Kilometerstand abgelesen: 112.900, HU/AU: 08/24, Kraftstoffart: Benzin, Hubraum: 1198 ccm, Leistung: 47 kW, Schaltgetriebe, Sitzheizung, Klimaanlage, beheizte Außenspiegel, Schweller links vorne und hinten verrostet, Schweller rechts vorne angerostet	2x Schlüssel, ZB i, ZB II	
10	60	03051 Cottbus	1	PKW	Mini	Cooper		Ident-Nr.: WMMWRC310X0TH61387, Silber mit schwarzen Streifen, Glasdach, Schaltgetriebe, 17 Zoll Leichtmetallräder, Batterie leer/ Fahrzeug nicht startfähig und nicht geprüft	1x Schlüssel	