



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WV3ZZZ7JZKX026091
Typbezeichnung	Zugkopf FahrgOR110 TDIAU7
Datum der Auslieferung	

Übergabe-Inspektion

Datum	2019-08-28
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	25586
Durchgeführt von	Wallner Kufsteiner Straße 72 83026 Rosenheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Volkswagen Nutzfahrzeuge

Service-Nachweis



Übergabe-Inspektion

Datum	2019-08-28
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	25586
Durchgeführt von	Wallner Kufsteiner Straße 72 83026 Rosenheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

T6 - Tikel Speeder



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WV3ZZZ7JZKX026091
Typbezeichnung	Zugkopf-Fahrg0R110 TDIAU7
Datum der Auslieferung	2019-09-05

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-07-08
Laufleistung	31377 km
Auftragsnummer	53925
Durchgeführt von	Wallner Kufsteiner Straße 72 83026 Rosenheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2019-08-28
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	25586
Durchgeführt von	Wallner Kufsteiner Straße 72 83026 Rosenheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 53925	Verkaufstyp SFZ1F7	Kennzeichen AIB-RC 5	Zulassung 2019-09-05
Fahrgestellnummer WV3ZZZ7JZKX026091	MKB CXHA	Kilometerstand 31377	Serviceberater
Verkaufstyp Zugkopf Fahrg0R110 TDIAU7	GKB SDJ	Modelljahr 2019	Datum 2020-7-8

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Elektrik	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Batterie: mit Batterietester VAS 6161 prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 6/5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 3/5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motoröl: Ablassen oder absaugen, Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keilrippenriemen: Zustand und Spannung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenbremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzgehäuse: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorraum		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
	Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen) VW 507 00 Füllmenge 7,4 Liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C (arktische Länder -36 °C), gemessenen Istwert eintragen: <u>-25°C</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abschließende Arbeiten		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
	Service-Intervall-Anzeige: Ölwechsel-Service (flexibel) zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	Pannen-Set: Haltbarkeitsdatum der Reifenfüllflasche prüfen, ggf. Reifenfüllflasche ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Service-Intervall-Anzeige: Inspektion zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Scheinwerfereinstellung: Prüfen, gegebenenfalls einstellen (Eine Korrektur der Einstellung erfolgt gegen gesonderte Berechnung)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Probefahrt durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

● = Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

8.7.20 

Datum/Unterschrift (Ausführender)

08.07.2020 

Datum/Unterschrift(Endkontrolle)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WV3ZZZ7JZKX026091
Typbezeichnung	Zugkopf FahrgOR110 TDIAU7
Datum der Auslieferung	2019-09-05

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2021-04-16
Laufleistung	63755 km
Auftragsnummer	75642
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Wallner Kufsteiner Straße 72 83026 Rosenheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-07-08
Laufleistung	31377 km
Auftragsnummer	53925
Durchgeführt von	Wallner Kufsteiner Straße 72 83026 Rosenheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 75642	Verkaufstyp SFZ1F7	Kennzeichen AIB-RC 5	Zulassung 2019-09-05
Fahrgestellnummer WV3ZZZ7JZKX026091	MKB CXHA	Kilometerstand 63755	Serviceberater
Verkaufstyp Zugkopf Fahrg0R110 TDIAU7	GKB SDJ	Modelljahr 2019	Datum 16.04.2021

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Elektrik	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Batterie: mit Batterietester VAS 6161 prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben

Motoröl: Ablassen oder absaugen, Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keilrippenriemen: Zustand und Spannung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenbremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzgehäuse: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorraum	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Motoröl: Auffüllen (Befüllung des Motor mit der vorgeschriebenen Ölmenge), Norm VW 507 00 (0W-30) Füllmenge 7,4 Liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C (arktische Länder -36 °C), gemessenen Istwert eintragen: <input type="text" value="29"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doppelkupplungsgetriebe (DSG): DSG-Getriebeöl wechseln Füllmenge 6 Liter ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abschließende Arbeiten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Service-Intervall-Anzeige: Ölwechsel-Service (flexibel) zurücksetzen. PR-Nummer unter Fahrzeugdaten beachten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
● Pannen-Set: Haltbarkeitsdatum der Reifenfüllflasche prüfen, ggf. Reifenfüllflasche ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service-Intervall-Anzeige: Inspektion zurücksetzen. PR-Nummer unter Fahrzeugdaten beachten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheinwerfereinstellung: Prüfen, gegebenenfalls einstellen (Eine Korrektur der Einstellung erfolgt gegen gesonderte Berechnung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Probefahrt durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

● Sichtprüfung


i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behaben = Der Fehler wurde behaben

Wartungsnotiz

19.04.21



Datum/Unterschrift (Ausführender)



Datum/Unterschrift(Endkontrolle)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WV3ZZZ7JZKX026091
Typbezeichnung	Zugkopf FahrgOR110 TDIAU7
Datum der Auslieferung	2019-09-05

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-08-26
Laufleistung	92861 km
Auftragsnummer	85656
Durchgeführt von	Wallner Kufsteiner Straße 72 83026 Rosenheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-04-16
Laufleistung	63755 km
Auftragsnummer	75642
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Wallner Kufsteiner Straße 72 83026 Rosenheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-07-08
Laufleistung	31377 km
Auftragsnummer	53925
Durchgeführt von	Wallner Kufsteiner Straße 72 83026 Rosenheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2019-08-28
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	25586
Durchgeführt von	Wallner Kufsteiner Straße 72 83026 Rosenheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste



Nutzfahrzeuge

Auftrags-Nr. 85656	Verkaufstyp SFZ1F7	Kennzeichen AIB-RC 5	Zulassung 2019-09-05
Fahrgestellnummer WV3ZZZ7JZKX026091	MKB CXHA	Kilometerstand 92861	Serviceberater
Verkaufstyp Zugkopf Fahrg0R110 TDIAU7	GKB SDJ	Modelljahr 2019	Datum 26.08.2021

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Elektrik	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Batterie: mit Batterietester VAS 6161 prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="8"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="8"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="5/5"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <input type="text" value="5/4"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
--------------------	--------------------	--------	---------

	Motoröl: Ablassen oder absaugen, Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Keilrippenriemen: Zustand und Spannung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Scheibenbremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lenkung: Faltenbälge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorraum		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
	Motoröl: Auffüllen (Befüllung des Motor mit der vorgeschriebenen Ölmenge), Norm VW 507 00 (0W-30) Füllmenge 7,4 Liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C (arktische Länder -36 °C), gemessenen Istwert eintragen: <input type="text" value="-27°C"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abschließende Arbeiten		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
	Service-Intervall-Anzeige: Ölwechsel-Service (flexibel) zurücksetzen. PR-Nummer unter Fahrzeugdaten beachten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pannen-Set: Haltbarkeitsdatum der Reifenfüllflasche prüfen, ggf. Reifenfüllflasche ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Service-Intervall-Anzeige: Inspektion zurücksetzen. PR-Nummer unter Fahrzeugdaten beachten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Scheinwerfereinstellung: Prüfen, gegebenenfalls einstellen (Eine Korrektur der Einstellung erfolgt gegen gesonderte Berechnung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Probefahrt durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

 Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behaben = Der Fehler wurde behaben

Wartungsnotiz

1.09.21, [Signature]

3.9.21 [Signature]

Datum/Unterschrift (Ausführender)

Datum/Unterschrift(Endkontrolle)



Alexander Bruckner
Wilpasing 1
83043 Bad Aibling



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1GQX03414/A

(3) 07.09.2021 11:55

(2) Amtl. Kennzeichen	D AIB-RC 5	(1) Fzg-Ident-Nr.	WV3ZZZ7JZKX026091			
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	LKW (N1-BA14)	Messwerte: Betriebsbremse		Feststellbremse		
Hersteller (-Nr)	EDER (1575)	Achse	links [daN]	rechts [daN]	links [daN]	rechts [daN]
Typ und Ausführung (-Nr)	7jesf (000-000)	1	519	467	block.	
Erstzulassung	09/2019	2	196	201	block.	169 168 block.
(4) Stand des Wegstreckenzählers	93.128	3	200	213	block.	189 186
Zul. Gesamtmasse	3500 kg	Abbremsung BBA: 51 %		Abbremsung FBA: 20 %		
letzte Hauptuntersuchung vom						
(3) Prüfort	0002-00/0002-00					
Version Systemdaten-Anwendung	4.20					

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde zugeteilt
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

09.2023

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Ihr GTÜ-Sachverständiger
00377023 M.Sc. Andreas Egginger
Sachverständigenbüro
Greilinger GmbH & Co. KG
Hochstraß Süd 13
83064 Raubling
Tel: 0803596490



Unterschrift/Stempel

Seite 1

Rechnung Nr.1GQX03414/R	Belegdatum entspricht Leistungsdatum
Prüfentgelt §29 HU incl. UMA o. MwSt.*)	101,68 EUR
Summe o. MwSt.	101,68 EUR
19 % MwSt.	19,32 EUR
Gesamtbetrag	121,00 EUR

*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage Villa StVZO



152751742 2





Hochstraß Süd 13
 83064 Raubling
 Tel.: 08035-96490
 Fax.: 08035-96499

E-Mail: greilinger@fahrzeugschaeden.de
 Internet: http://www.fahrzeugschaeden.de

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen	AIB-RC 5	Erstzulassung	05.09.2019
Wegstreckenzähler	93128	Emissionsschlüssel-Nr.	36Y0
Fahrzeug-Hersteller	Volkswagen	Herstellerschlüssel-Nr.	1575
Fahrzeug-Typ	Transporter (15-)	Typschl.-Nr.	000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV3ZZZ7JZKX026091	Nenn Drehzahl [1/min]	3250

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	Diesel mit OBD			Prüfberichtsnummer	
Kraftstoffart	Diesel				
OBDFunktionsprüfung					
	MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus	#An		i. O.	
	MI-Status: Ausgelesen bei Motor an	Aus		i. O.	
	Ansteuerung MIL	#Aus		i. O.	
Prüfbereitschaft					
	Unterstützt	011011101011			
	Gesetzt	000000000000	Alle Systemtests durchgeführt	i. O.	
Fehlerspeicher					
	Abgasrelevante Fehler	0			
Konditionierung					
	Motortemp.	°C	80	91,0 i. O.	
	Leerlaufdrehzahl	1/min	730	930 827 i. O.	
	Abregeldrehzahl	1/min	2300	2700 2506 i. O.	
Gasstoßmessung					
	Rein.Gasst./Drehzahl	10/2000		0/832	
	Messzeit	s	0,50		
	Messmodus/Sonde	B/1			
	Trübungs-Bandbreite	1/m	0,2	0,00 i. O.	
	Arithm. Mittelwert der Trübung(S)	1/m	0,25	0,02 i. O.	
	Beschleunigungs-Bandbreite	s	0,5	0,24 i. O.	
	Gasstoß-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunigungszeit
		1/m	1/min	1/min	s
	k1	0,02	827	2489	0,54 i. O.
	k2	0,02	827	2474	0,32 i. O.
	k3	0,02	827	2492	0,56 i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

Bestanden

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)

#Nein

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen

Abregeldrehzahl kleiner 90 % der Nenn Drehzahl (Stand Drehzahlbegrenzung)

Kontroll-Nr. 000377
 Datum/Uhrzeit 07.09.2021 11:54
 Prüfer Andreas Egginger

AU Siegel

Unterschrift verantwortliche Person

Bosch Abgasprüfung

Software	BEA-PC DE V3.0 - 10.2017	Abgas	BEA070 V1.19 CFFE0424
Software-Build	3.0.1671.2007	Serien Nr.	0651012031
AU-Geräteleitfaden	5.01	OBD	KTS515 V3.20
Fahrzeugsolldaten	V 3.60 02.11.2020 (CC)	Serien Nr.	0761102331